

Radioactivité

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Δ (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
Matières radioactives				
	PIC 304	50	250212	
		100	250213	223480 241455
		200	250214	252208 255208
		315	223479	252209 255209

Danger matières radioactives		
STF 2524	297 x 105	807783
	450 x 150	807784

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
Matières radioactives			
	STF 2523	297 x 105	807781
		450 x 150	807782

Radioactivité		
STF 408	105 x 52	250959
	297 x 105	250960 252978

Attention matières radioactives		
STF 410	105 x 52	250962
	297 x 105	250963 252980

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7527 Polypropylène (rigide)
Risque de contamination		
	STF 170	210 x 297 252383

--	--	--

Risque de contamination		
STF 173	210 x 297	252386

Risque de contamination		
STF 176	210 x 297	252389

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7527 Polypropylène (rigide)
Risque d'irradiation		
	STF 171	210 x 297 252384

--	--	--

Risque d'irradiation		
STF 174	210 x 297	252387

Risque d'irradiation		
STF 177	210 x 297	252390

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7527 Polypropylène (rigide)
Risque d'irradiation et de contamination		
	STF 172	210 x 297 252385

--	--	--

Risque d'irradiation et de contamination		
STF 175	210 x 297	252388

Risque d'irradiation et de contamination		
STF 178	210 x 297	252391

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
Zone contrôlée / Accès réglementé			
	STF 453	297 x 210	250991 253023

--	--	--

Zone contrôlée / Accès réglementé		
STF 452	210 x 148	250990* 253022

Zone surveillée / Accès réglementé		
STF 985	210 x 148	251661
		255338

--	--	--

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
Franchissement interdit			
	STF 455	197 x 105	250993

--	--	--

Franchissement réglementé		
STF 454	197 x 105	250992

--	--	--

SIGNALISATION DE SÉCURITÉ